

Update 4 ณ วันที่ 18 มี.ค. 2566

## รายงานสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย จังหวัดปราจีนบุรี

จากกรณีวัสดุกัมมันตรังสี "ซีเซียม-137" (Cesium-137, Cs-137) ของโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ใน อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี สูญหาย ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก มีตะกั่วปกป้องอยู่ชั้นในและห่อหุ้มด้วยท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 6 นิ้ว ความยาว ประมาณ 8 - 9 นิ้ว น้ำหนัก 25 กิโลกรัม ซึ่งขณะนี้ยังค้นหาไม่พบ ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจมีผู้ที่ไม่ทราบว่าเป็นวัตถุอันตราย และมีการสัมผัสส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ดำเนินการค้นหาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ปส. ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 40 คน ค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้า ทั้งหมดและบริเวณรอบรั้วด้านในของจุดเกิดเหตุ ซึ่งแบ่งกลุ่มค้นหาออกเป็น 7 ทีม ๆ ละ 6-7 คน โดยดำเนินการค้นหาอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือวัดปริมาณรังสีและค้นหาทางสายตา(Visual inspection) อย่างละเอียด ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่พบ



ทั้งนี้ หากท่านใดพบเห็นวัตถุดังกล่าว โปรดอย่าสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดและ  
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หรือแจ้งสำนักงานประมาณเพื่อสันติ  
โทร. 1296 (ตลอด 24 ชั่วโมง)